

TERCERA PARTE

Determinantes de las formas de transición.

Pilares inclinados o verticales. Capiteles y bases. Extremos de vigas. Láminas plegadas. Láminas pinzadas para voladizos. Doble curvatura. Forma y función. Aprovechamiento del material. Formas escultóricas. Plástica y geometría: formas libres formas posibles.

Geometría de las formas de transición.

Tipos de formas de transición: extremos distintos, movimiento y transformación de una línea, doble curvatura, presuntas formas libres.

Superficies de las formas de transición

Superficies planas, superficies desarrollables, superficies alabeadas y superficies cóncavas

