

51 Mario Pani Darqui. Centro Urbano Presidente Juárez, 1950 – 1952. Aspecto visual del cuerpo adosado correspondiente a las escaleras de servicio y remate del edificio en la azotea por medio de cubiertas de cañón corrido.

